

## Identification

Identifiant	59SIS03246
Nom usuel	ETABLISSEMENTS BEUQUE
Adresse	102 rue de l'Hommelet
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Autre(s) commune(s)	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>La société Beuque a exploité de 1928 à 2001 des installations de réparation de matériel électrique, essentiellement des moteurs et des transformateurs. Des activités illégales de transit de déchets industriels et d'application de peinture étaient également soupçonnées sur ce site situé dans un secteur très urbanisé. Au vu de ces activités une pollution des sols est suspectée. Trois sondages de sols ont été réalisés par l'exploitant ; à priori, aucune pollution des sols n'a été détectée, Cependant, ces études ne sont pas disponibles en DREAL. Ce site servait à stocker des transformateurs susceptibles d'être contaminés aux PCB, ainsi que des fûts contenant de l'huile polluée par des PCB. Après l'arrêt des activités, les travaux de dépollution ont été effectués par l'ADEME en 2002 avec notamment l'élimination de 79 transformateurs mais des risques résiduels subsistent. Un incendie a eu lieu le 27/09/2002, peu après les travaux d'élimination.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Septembre 2002 : Rapport final de l'ADEME suite à l'évacuation des déchets du site</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0010	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0010">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0010</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection "Intervention ADEME réalisée (mise en sécurité du site) ; aucune investigation des sols ni EQRS après l'intervention ADEME n'a été mise à disposition de l'administration. Classement en ""risques potentiels – à diagnostiquer"" compte tenu du haut risque de pollution lié à la présence antérieure de déchets et aux activités de la société."

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 712932.0 , 7066676.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2334 m<sup>2</sup>

Perimètre total 418 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	BC	465	02/06/2017

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03246



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03246