

Identification

Identifiant	59SIS03332
Nom usuel	FCB, site Fivcar (Ateliers de Fives SA)
Adresse	Rue Pierre Baumann
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Autre(s) commune(s)	LILLE - 59350
Caractéristiques du SIS	<p>La société ateliers de Fives à repris en 1995 l'activité de travail des métaux initialement exploitée par la société FCB. Cette société à été mise en liquidation judiciaire en avril 1998 et l'ensemble du matériel à été vendu.</p> <p>Une inspection du site en 2007 nous informe que les déchets et les produits dangereux présents sur le site ont été évacués : aucun stockage de produits chimiques, aucun poste de transformation ou équipement électronique contenant des PCB n'est encore présent sur le site.</p> <p>Compte-tenu des activités précédemment exercées (stockage de peinture, travail des métaux notamment), un diagnostic des sols a été réalisé après l'arrêt de l'activité.</p> <p>Ce dernier révèle des pollutions résiduelles. En effet, on observe dans le sol la présence de métaux lourds, de composés organohalogénés (trichloroéthylène et tétrachloroéthylène), de HAP, de toluène et de xylène dans certains remblais d'origine indéterminée. Ainsi la mise en place et la pérennisation d'un recouvrement des remblais par un matériau étanche et propre isolant la surface des terres contaminées a été conseillée. Cependant, le site est conforme à un usage industriel.</p> <p>En ce qui concerne les eaux souterraines, on observe une pollution généralisée des nappes superficielles par des hydrocarbures totaux, par des composés aromatiques (benzène, xylènes) et par des solvants halogénés (COHV).</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>Novembre 2001 : Attestations de la réalisation des travaux 17 juillet 2007 : Rapport de l'inspection des installations classées suite à la remise en état du site</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0337	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0337
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	70.0592	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Etudes concluant en un site compatible avec un usage futur de type industriel. En cas de changement d'usage à étudier.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 706693.0 , 7058770.0 (Lambert 93)

Superficie totale 57212 m²

Perimètre total 1644 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	CK	146	02/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03332



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03332