

Identification

Identifiant	59SIS03324
Nom usuel	WOREX
Adresse	28 Rue Léon Beauchamp
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - 59143
Autre(s) commune(s)	LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - 59143
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site a d'abord été occupé par une brasserie (détruite pendant la première guerre mondiale) puis par les Ponts et Chaussées jusqu'en 1950. La société WOREX y a ensuite exploité un dépôt de combustibles (charbon, fuel) jusqu'à la cessation d'activités en 1997. Le site a été vendu à un particulier à des fins de construction d'une habitation en 1998.</p> <p>Lors de la cessation d'activité de WOREX, des travaux de dépollution ont été entrepris :</p> <ul style="list-style-type: none">- Cuves dégazées et éliminées- Excavation et élimination d'environ 10 tonnes de terres polluées <p>En 1998, le nouveau propriétaire a découvert un ancien forage dans le fond de la parcelle. Les tentatives de prélèvement d'eau à ce niveau ont révélé la présence d'hydrocarbures.</p> <p>Des investigations complémentaires ont montré que le forage semblait obstrué et présentait des pollutions significatives en hydrocarbures.</p> <p>En novembre 2001, SERPOL a réalisé d'autres travaux de dépollution : écrémage des hydrocarbures flottants par boudins hydrophobes et injection de solution nutritive (activateur de biodégradation).</p> <p>Les mesures de remise en état et de surveillance ont été imposées à l'ancien exploitant (la société WOREX) par l'arrêté préfectoral du 10 février 2003.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none">- Octobre 1997 : Evaluation simplifiée des risques par SOCROMER- Juillet 2001 : Évaluation simplifiée des risques phase A et phase B par SERPOL (Rapport n°4160)- Décembre 2001 : Investigations complémentaires: Pompages d'essai sur le puits par SERPOL (Rapport n°4215)- Mars 2002 : Investigations complémentaires: Analyses sur le lixiviat des boues de traitement par SERPOL (Rapport n°4215-b)- Août 2002 : Elimination d'un film d'hydrocarbures et suivi de la qualité des eaux souterraines par SERPOL (Rapport n°4296)- Arrêté préfectoral du 10/02/2003

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0326	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0326

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Aucune EQRS à disposition de l'administration

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 691924.0 , 7064531.0 (Lambert 93)

Superficie totale 884 m²

Perimètre total 152 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	0A	4805	16/06/2017
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	0A	4806	16/06/2017

Documents

Cartographie

