

## Identification

Identifiant	59SIS05534
Nom usuel	FUJIFILM
Adresse	50, allée Lavoisier
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	VILLENEUVE D'ASCQ - 59009
Caractéristiques du SIS	<p>Cet établissement exploité par FUJIFILM avait une activité de traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique.</p> <p>Les études ont révélé une contamination des sols:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En nitrates, sulfates et soufre au niveau des chambres noires à proximité des caniveaux</li> <li>- En argent, phénols, ammonium, nitrates, bromures, sulfates et soufre dans les caniveaux des ateliers</li> <li>- En sulfates et soufre dans le reste du bâtiment.</li> </ul> <p>Cependant, la contamination des sols en composés soufrés n'est pas attribuable à l'activité de FUJIFILM.</p> <p>Des travaux de dépollution se sont déroulés entre le 12 décembre 2011 et le 26 avril 2012. Ont été réalisés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le décapage du fond des caniveaux jusqu'au béton sain</li> <li>- L'excavation des terres périphériques des caniveaux de la zone historique de production (ancienne salle chimie) et des chambres noires sur une profondeur de 3 mètres</li> <li>- L'apport de matériaux propres</li> </ul> <p>Un rapport de l'Inspection en date du 20 février 2013, vaut procès verbal de récolement et acte la remise en état du site pour un usage futur de type industriel.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>- Rapport d'inspection du 20 février 2013 dans le cadre de la fin des travaux de réhabilitation du site.</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0573	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0573">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0573</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection PV de récolement du 20/02/2013 acte la remise en état pour un usage industriel. En cas de changement d'usage à étudier

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 710089.0 , 7060623.0 (Lambert 93)

Superficie totale 4430 m<sup>2</sup>

Perimètre total 373 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
VILLENEUVE D'ASCQ	LZ	150	21/03/2013

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05534



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05534