

## Identification

---

Identifiant	59SIS06815
Nom usuel	Ennoblement de flandres
Adresse	2 rue du rivage
Lieu-dit	le pont de Nieppe
Département	NORD - 59
Commune principale	NIEPPE - 59431
Caractéristiques du SIS	<p>Activité: ennoblissement des tissus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Surface: 83123 m<sup>2</sup>.</li><li>-Cessation d'activité: 31/05/2007.</li><li>- société placée en liquidation judiciaire en 2007 et radiée en 2015; site revendu à la société Valgo (26/12/2007) puis à la société LF Nieppe (23/07/2010)</li></ul> <p>Les diagnostics ont montré: La présence de mâchefers(dépôt de déchets), la présence de métaux lourds (cuivre, plomb, zinc, cadmium) à des teneurs supérieures au bruit de fond géochimique local. des traces de trichloroéthylène et tétrachloroéthylène dans les sols au droit des zones de stockage de déchets, la présence localisée d'hydrocarbures au droit du piézomètre aval dans les sols (3500 mg/kg MS) et dans les eaux, la présence de traces de PCB dans les sols au droit des anciens transformateurs du bâtiment BPN3, la présence de HAP ( 55 à 640 mg/kg MS) au niveau de la zone BPN2/BPN, l'absence de pollution de la nappe superficielle au regard des seuils de l'AM du 11/01 /2007, à l'exception de la présence limitée de trichloréthylène et de ses sous produits de dégradation détectés sur les piézomètres amont ( 16µg/L) et aval (&lt;1 µg/L), l'absence de pollution des eaux de «l'étang» en HCT, BTEX, métaux et HAP, et la présence limitée de métaux lourds (Cadmium, zinc) dans les sédiments de «l'étang» et de métaux lourds, HCT (1 700mg/kg MS), HAP et PCB dans les sédiments du fossé.</p>
Etat technique	Site en cours de cessation d'activité avec pollution évaluée ou traitée
Observations	<p>Description qualitative :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Réalisation d'un diagnostic de l'état des milieux: 26/10/2008.</li><li>-Évacuation des déchets: 19/01/2009.</li><li>-Élimination de transformateur PCB: 15/06/2009.</li><li>-Curage des bassins de la station d'épuration et évacuation de boues: 28/03/2011.</li><li>-Travaux de désamiantage, 24/05/2011.</li><li>-Démolition des bâtiments: 08/09/2011.</li><li>-Dossier d'ouvrages exécutés: mise en sécurité du site et démolition des superstructures: 19/01/2012.</li><li>-Aucune utilisation des nappes 'eau souterraines connues de l'administration.</li><li>-Site mis en sécurité vis à vis des tiers.</li><li>-Action de l'administration arrêtée en raison de la disparation de l'ancien exploitant et de l'avortement du projet de construction habitations sur le site.</li></ul>

étude réalisées

- Mise en sécurité du site et démolition des superstructures – dossier des ouvrages exécutés version 1 du 19/01/12 par Valgo.
- Etude historique et diagnostic de l'état du sous-sol version 1 du 26/10/08 par Valgo transmis par courrier du 22/04/2009.
- Rapport de diagnostic Etude des sols phase 2 version 1 du 28/06/2010 par Ecofield Consulting transmis par courrier du 16/10/12.
- Rapport de diagnostic investigations complémentaires n°3 version 1 du 07/11/10 par Ecofield Consulting transmis par courrier du 16/10/12.
- Plan de gestion version 1 du 20/06/2013 par Ecofield Consulting transmis par courrier du 30/09/13.
- Analyse des risques résiduels prédictive version 2 du 19/09/13 par Ecofield Consulting transmis par courrier du 30/09/13.
- demande de PV de recollement partiel pour la parcelle section AC lot 1 numéro 399 (courrier du 19/02/2014)

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0539	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0539">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0539</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 690065.0 , 7066374.0 (Lambert 93)

Superficie totale 82143 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1911 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
NIEPPE	AC	399	21/12/2017
NIEPPE	AC	343	21/12/2017

## Documents

# Cartographie

