

## Identification

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Identifiant             | 59SIS05223   |
| Nom usuel               | SARL DRT   |
| Adresse                 | 27 BOULEVARD VAUBAN  |
| Lieu-dit                |  |
| Département             | NORD - 59  |
| Commune principale      | DOUAI - 59178  |
| Autre(s) commune(s)     | DOUAI - 59178  |
| Caractéristiques du SIS | <p>L'étude historique a montré que le site appartenait au début du siècle à la Compagnie des Mines d'Escarpelle. Ensuite, le site a été repris par la fonderie ARBEL entre 1920 et 1933. Entre 1952 et 1998, une activité de récupération et de stockage de métaux, ferrailles, fonte et platine était exercée sur le site par plusieurs exploitants successifs ROBILLARD, CIBIE, REINHARDT et DRT qui a repris l'activité en 1984.</p> <p>En 1998, la société DRT a fait l'objet d'une procédure de cessation d'activité sur le site à DOUAI.</p> <p>La parcelle concernée est constituée d'un remblai hétérogène sur une hauteur moyenne de 6-7 mètres mis en place vers la fin du XIX siècle, à partir de matériaux issus de l'industrie charbonnière et métallurgique. Des analyses des sols ont été effectuées par SOCOTEC qui ont mis en évidence la présence de métaux lourds (plomb, zinc,...) sur le site. Une évaluation simplifiée des risques a été réalisée afin d'évaluer la répartition verticale de la pollution en métaux. Cette évaluation des risques classe le site en 1 pour les sols, c'est à dire nécessitant des investigations complémentaires.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 25 septembre 1998 a imposé à l'exploitant de réaliser un diagnostic approfondi et une évaluation détaillée des risques.</p> <p>Une 2ème campagne de sondage a donc été menée en 1998 par des carotages au droit des zones polluées identifiées sur une profondeur de 10.80 m qui confirme la présence de pollution dans les sols.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 16 mai 2000 a imposé à la société DRT des prescriptions nécessaires à la réhabilitation du site notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le confinement d'une partie du site;</li><li>- la végétalisation du reste de terrain;</li><li>- la surveillance des eaux souterraines ;</li><li>- le dépôt d'un dossier de servitudes d'utilité publique.</li></ul> <p>Actuellement, le site a été réhabilité en partie par un aménagement en parking en enrobé sur une grande partie du terrain. Le bâtiment existant a également été réhabilité pour un usage commercial et de stockage de matériel. L'utilisation du site actuel est compatible avec l'état des milieux d'après les conclusions de l'étude d'évaluation des risques.</p> |

Au début des années 2000, environ 1/3 du terrain restant n'était pas bétonné et occupé par une activité.

**Etat technique** Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté

**Observations** Plusieurs études ont été menées sur le site :

- Rapport d'analyse des échantillons de sols réalisé par SOCOTEC en février 1998;
- Diagnostic initial phase A réalisé par OPHRYS en mars 1998 et référencé VOH/LV/NG/98-51- 72477 ;
- Rapport de diagnostic initial phase B et Évaluation Simplifiée des Risques réalisé par OPHRYS en mai 1998 et référencé VOH/LV/NG/ 98-83-39480 ;
- Rapport de diagnostic approfondi et Évaluation détaillée des risques réalisés en février 2000.

## Références aux inventaires

---

| Organisme                                | Base          | Identifiant | Lien  |
|--|---------------|-------------|---|
| Administration - DREAL<br>- DRIEE - DEAL | Base<br>BASOL | 59.0177     | <a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0177">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0177</a> |

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection L'usage actuel du site est compatible avec la pollution résiduelle des sols. Il est nécessaire de conserver la mémoire de cette pollution en cas de changement d'usage du site.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 706412.0 , 7031356.0 (Lambert 93)

Superficie totale 4368 m<sup>2</sup>

Perimètre total 464 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| DOUAI   | AP      | 303      | 12/02/2018      |
| DOUAI   | AP      | 302      | 12/02/2018      |

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05223



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05223