

## Identification

---

Identifiant	59SIS03560
Nom usuel	BERRY DECOR
Adresse	38 rue de Wervicq
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	BOUSBECQUE - 59098
Caractéristiques du SIS	<p>La société BERRY DECOR (ex Coramine) était spécialisée dans la fabrication de revêtements de sols stratifiés. Elle a cessé ses activités le 22 octobre 2009.</p> <p>Les différentes études ont relevé plusieurs types de pollution dans les sols :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pollution par les métaux sur de grandes surfaces, très probablement liée à la présence de remblais</li><li>- Pollution aux hydrocarbures localisée sur deux zones</li><li>- Pollution aux hydrocarbures et PCB, localisée à proximité d'un transformateur électrique dont le diélectrique a été épandu</li><li>- Présence de dioxines, métaux, PCB, furanes et PCB DL révélée dans la nappe des eaux souterraines au droit du site.</li></ul> <p>Les déchets ont été évacués, trois forages de pompage dans la nappe d'eaux souterraines ont été comblés.</p> <p>Des terres ont été excavées au droit d'une des deux zones polluées aux hydrocarbures ainsi qu'au droit de la zone polluée aux PCB (ancien transformateur).</p> <p>Une Analyse des Risques Résiduels a montré la compatibilité du site pour un usage industriel.</p> <p>Une remise en état du site pour ce type d'usage a été actée par deux rapports valant procès verbal de récolement (26 septembre 2011 et 18 décembre 2015).</p> <p>Des restrictions d'usage ont été identifiées ; celles-ci doivent être formalisées par l'exploitant en vue notamment de garder en mémoire les pollutions résiduelles du site.</p> <p>Une surveillance des eaux souterraines est maintenue sur le site.</p> <p>Par courrier du 28/11/2018, la SAS Beaulieu Finance France informe de la vente des parcelles AD21, AD77, AD91 à l'EPF Nord Pas de Calais</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 31 mars 2010 : Diagnostic environnemental initial par SEF (A/2010.70)</li><li>- 16 décembre 2010 : Suivi de dépollution et plan de gestion par SEF (A/2010.70)</li><li>- 22 décembre 2010 : EQRS par SEF (A/2010.70)</li></ul>

- 23 septembre 2014 : Rapport de suivi gestion pollution PCB par GALLIA SANA (FS14075PG02v0)
- 2 juin 2015: Evaluation de travaux d'assainissement Suivi gestion pollution au PCB par GALLIA SANA (FS14075PG03v0)
- 9 juillet 2015 : Campagne d'investigations complémentaires - Février 2015 par GALLIA SANA (FS1407506v1)

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0016	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0016">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0016</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection A étudier en cas de changement d'usage compte tenu de l'absence de servitudes d'utilité publique.

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 705126.0 , 7075359.0 (Lambert 93)

Superficie totale 53926 m<sup>2</sup>

Perimètre total 2696 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOUSBECQUE	AD	21	17/01/2017
BOUSBECQUE	AD	77	17/01/2017
BOUSBECQUE	AD	91	17/01/2017

## Documents

# Cartographie

