

## Identification

Identifiant	59SIS05559
Nom usuel	ROZENDAAL
Adresse	85 rue Saint Charles
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LA MADELEINE - 59368
Caractéristiques du SIS	<p>La SAS ETABLISSEMENTS JJ ROZENDAAL a exercé des activités de blanchiment de coton sur ce site jusqu'en juillet 2009. La société a été créée en 1902.</p> <p>Une étude de 2011 fait état d'une pollution des sols aux métaux lourds et d'une contamination en hydrocarbures totaux et aromatiques. Une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires a suivi cette étude et a conclu en des risques sanitaires acceptables pour un usage industriel (cette EQRS ne prenait cependant pas en compte les hydrocarbures totaux).</p> <p>D'après le mémoire de cessation d'activité, tous les déchets ont été évacués du site et aucun risque important de pollution n'existe sur le site. Aucune mesure de dépollution et aucune investigation complémentaire n'ont donc été réalisées.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Septembre 2003 : Recherche de pollution (potentielle) dans les sols du site des Ets ROZENDAAL par ECOTECH (Rapport 03 083)          10 Mars 2011 : Investigations de terrain par PANETUDE/KALIES          25 Mars 2011 : EQRS par PANETUDE/KALIES          28 Novembre 2011 : Mémoire de cessation d'activité par ACORE</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0587	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0587">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0587</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection La clôture des opérations de liquidation judiciaire a mis fin à l'action de l'Inspection, avant que la procédure de cessation d'activité ne puisse aboutir. L'inspection des Installations classées était notamment en attente de compléments concernant la mise en sécurité du site, l'étude des sols et l'évaluation des risques sanitaires ainsi que l'usage futur du site.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 704815.0 , 7063055.0 (Lambert 93)

Superficie totale 28310 m<sup>2</sup>

Perimètre total 979 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LA MADELEINE	AB	463	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	166	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	165	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	164	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	163	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	448	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	465	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	544	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	548	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	545	17/07/2017
LA MADELEINE	AB	541	17/07/2017


## Documents

---

# Cartographie



Identifiant : 59SIS05559



Identifiant : 59SIS05559