

Identification

Identifiant	59SIS03240
Nom usuel	PROTECTAL
Adresse	4 rue Courtois
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Autre(s) commune(s)	LILLE - 59350

Caractéristiques du SIS Ce site est occupé depuis les années 1910. Il a abrité une filature de lin jusqu'en 1960 puis des activités d'anodisation d'aluminium, de laquage et d'électrolyse par la société PROTECTAL ALUMINIUM jusqu'en 1994. A cette date, PROTECTAL COLOR reprend les activités de laquage sur le site qui est ensuite racheté par la SA SOFILAC en 1996. L'activité est arrêtée définitivement en 1998. Les trois entreprises sont radiées du registre du commerce et le propriétaire actuel du site est la SCI COURTOIS.

Au vu du passé industriel du site, le sol est probablement pollué par des produits de traitement de surface (sels, chrome, cyanure). De plus, un déversement de boues constituées d'alumines, de matières organiques et de carbonates dans des catiches (carrières souterraines) au droit du site a été découvert en 1987. Ces boues n'ont pas été évacuées ; la localisation de ce dépôt dans un réseau préférentiel d'écoulement des eaux n'exclut pas un risque de pollution de la nappe souterraine.

Des études de faisabilité d'enlèvement de cette pollution ont été demandées mais à l'heure actuelle aucun travail de dépollution n'a été réalisé.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Mars 2000 : Étude de sols historique et documentaire (phase A) par OPHRYS

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0003	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0003

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Aucune EQRS a disposition de l'administration

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 703159.0 , 7057530.0 (Lambert 93)

Superficie totale 7020 m²

Perimètre total 499 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	DV	178	26/06/2017
LILLE	DV	131	26/06/2017
LILLE	DV	139	26/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03240



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03240