

Identification

Identifiant	59SIS03341
Nom usuel	ANCIEN DEPÔT ESSO
Adresse	28, rue Félix Faure
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MARQUETTE LEZ LILLE - 59386
Autre(s) commune(s)	SAINT ANDRE LEZ LILLE - 59527 MARQUETTE LEZ LILLE - 59386

Caractéristiques du SIS	<p>L'exploitation du terrain a démarré en 1923 avec un dépôt géré par une filiale d'ESSO. Des hydrocarbures (essence, gasoil, fioul domestique) y ont été stockés jusqu'en 1987. Un appontement sur la Deûle permettait l'approvisionnement du dépôt. Le terrain ESSO a été racheté en 1987 par RHODIA Intermédiaires qui n'y a pas exercé d'activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>En 1987, à la suite de la fermeture du site, la société ESSO a démantelé les stockages existants. Les tuyauteries ont été dégazées et remplies de ciment maigre liquide. Une évaluation sommaire de l'état des sols a été menée par le propriétaire des terrains (RHODIA Intermédiaires) en 2000. Elle met en évidence l'existence d'un impact de l'ensemble du site sur la nappe alluviale.</p> <p>Une visite du site le 27 août 2001 a permis de constater que la société BM CHIMIE exploitait à cette adresse un atelier d'entretien de véhicules poids lourds. La limite entre le terrain exploité et la partie non exploitée de l'ancien dépôt ESSO est matérialisée par une clôture. Les eaux de nettoyage extérieur des camions rejoignent le décanteur de l'ancien dépôt ESSO.</p> <p>A la suite d'une étude des sols et d'une évaluation simplifiée des risques réalisées en juin 2004, le site a été placé en classe 2 (site à surveiller). Un nouveau diagnostic des sols de juin 2007 a conclu à la présence d'une pollution au benzène. Une analyse des risques résiduels de septembre 2008 a conclu que pour le projet de parc archéologique prévu sur le site, des travaux de réhabilitation du site sont nécessaires.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0356	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0356

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Des mesures de gestion s'avèrent nécessaires pour assurer la compatibilité sanitaire.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 704148.0 , 7063728.0 (Lambert 93)

Superficie totale 55876 m²

Perimètre total 2179 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	661	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	3945	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	773	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	668	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	669	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	1030	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	671	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	1129	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	667	15/03/2019
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	670	15/03/2019


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03341



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03341