

Identification

Identifiant	59SIS03303
Nom usuel	BARCROM (ex Ets Lecomte)
Adresse	185b, rue Victor Hugo
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Autre(s) commune(s)	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site située en milieu urbain a abrité des activités de teinturerie de 1920 à 1963 puis une orfèvrerie de 1963 à 1996. Enfin, une installation de traitement de surface (en particulier chromage) exploitée par les Etablissements LECOMTE puis par BARCROM a vu le jour en 1998 et l'activité a cessé en 2012.</p> <p>Des opérations d'évacuation de déchets banals et dangereux et une vidange des cuves et des bains de produits chimiques ont été effectuées fin 2013. Toutefois cette évacuation n'a été que partielle car de nombreux déchets demeurent sur le site comme en témoignent les rapports d'inspection. De plus aucun travail de dépollution des sols n'a été effectué suite à la cessation d'activité et la liquidation judiciaire de l'exploitant.</p> <p>Un projet de mise en sécurité par intervention de l'ADEME est actuellement à l'étude.</p> <p>Les constats réalisés par l'inspection lors des différentes visites de 2016 et 2017 notamment sur la présence de déchets dangereux sans rétention, les écoulements de produits toxiques et l'état général du site , laissent à penser à une forte probabilité de pollutions des sols.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>Janvier 1999 : Etude des sols phase A par ECOTECH (Rapport R98105)</p> <p>22 juillet 2014 : Mémoire de cessation d'activité par GEOSAN (GFMC13.14446)</p> <p>Rapport d'inspection de la friche datant du 7 juillet 2017</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0255	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0255

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Intervention ADEME à l'étude Déchets en présence sur site.
Classement en "risques potentiels, à diagnostiquer" compte tenu du risque lié à la présence de déchets et du manque d'information sur l'état des sols.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 714058.0 , 7065477.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2131 m²

Perimètre total 304 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	CY	99	07/06/2017

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03303



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03303