

Identification

Identifiant	59SIS03348
Nom usuel	AGACHE - LINCRUSTA
Adresse	23 rue Burgault
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	SECLIN - 59560
Autre(s) commune(s)	SECLIN - 59560
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site situé en zone urbaine, a abrité une filature de 1858 à 1967 et un atelier de transformation de carton de 1967 à 1994. Plusieurs exploitants se sont succédés, les derniers étant les sociétés AGACHE, LINCRUSTA et NOVEMBAL.</p> <p>Sur ce site à l'état de friche industrielle depuis 1995, tous les bâtiments ont été démantelés et le terrain a été clôturé. Il est l'objet d'un projet de construction de logements sociaux.</p> <p>Des travaux ont été réalisés en 1995 suite à la cessation d'activité avec notamment l'évacuation de déchets, le curage et le dégazage de 7 cuves d'huile. En 2001 une étude de sols a révélé plusieurs zones de pollutions potentielles aux hydrocarbures et PCB (9 au total).</p> <p>Une étude simplifiée des risques réalisée en 2003, pour un usage sensible, a placé le site en catégorie 1 (site prioritaire) en ce qui concerne les sols. A la suite de cette étude, une surveillance des eaux souterraines a également été imposée et mise en place.</p> <p>Par courrier du 19/11/2018, la société Agache Lincrusta propriétaire du site a informé de la vente du site à l'EPF le 02/05/2016.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>Mars 2002 : Réalisation d'une étude de sols (phase A documentaire) par EURICA Septembre 2002 : Réalisation d'une étude de sols en par BURGEAP Mai 2005 : Diagnostic approfondi et évaluation détaillée des risques réalisés par BURGEAP</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0372	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0372
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	284.093	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Etudes concluant en un classement en catégorie 2 (site à surveiller).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 702628.0 , 7050287.0 (Lambert 93)

Superficie totale 21415 m²

Perimètre total 932 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SECLIN	AK	517	31/05/2017
SECLIN	AK	518	31/05/2017
SECLIN	AK	519	31/05/2017
SECLIN	AK	508	31/05/2017
SECLIN	AK	509	31/05/2017
SECLIN	AK	516	31/05/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03348



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03348