

Identification

Identifiant	59SIS05205
Nom usuel	ANCIEN DEPÔT PETROLIER ALTY
Adresse	270 rue de la faiencerie
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	WANDIGNIES HAMAGE - 59637
Autre(s) commune(s)	WANDIGNIES HAMAGE - 59637 MARCHIENNES - 59375

Caractéristiques du SIS Le site a été exploité par la Société ALTY de 1934 jusqu'à la fin des années 1970 en tant que dépôt pétrolier. Il a été autorisé pour un stockage maximum de 16 850 m³ d'hydrocarbures. Il est situé rue de la Faiencerie à Wandignies-Hamage, en bordure de la Scarpe.

Après la liquidation du groupe ALTY, le site a été racheté par la SCI DANAIME en 1990. Entre 1991 et 1994, une activité de stockage, de conditionnement, de préparation et de distribution de solvants ont été réalisées sur le site par la SARL SOCHIM.

En février 1994, la SARL SOCHIM a été cédée à la SARL DELCHIMIE pour des activités similaires sur une partie du site, jusqu'à sa cessation en 1995. La partie du site occupée par la SARL DELCHIMIE a été remise en état dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société.

Le site a ensuite accueilli les activités de l'association ECOFORM pour des activités de remise en état de véhicules 2 roues de petites cylindrées et de stockage, et de pneumatiques usagés.

Depuis 2006, des activités de menuiserie sont exercées par la société DUPRIEZ ELAGAGE sur la partie Est du site, avec utilisation des anciens bâtiments.

En 2009, la SCI DANAIME a été mise en liquidation judiciaire. L'ADEME a été chargée par arrêté préfectoral complémentaire du 6 novembre 2009, de l'exécution de travaux d'office sur le site consistant à la mise en sécurité du site, à la réalisation d'investigations environnementales et à la mise en place d'un réseau piézométrique pour le suivi de la nappe alluviale.

La mise en sécurité du site a été réalisée en 2011 et a consisté notamment en l'enlèvement et l'élimination des déchets ainsi que le démantèlement des embases des anciennes cuves.

Des investigations environnementales ont été réalisées par l'ADEME entre 2013 et 2015. Il en résulte l'existence d'un impact significatif en hydrocarbures lourds sur le site à l'ouest comme à l'est, notamment sous les bâtiments, et plus ponctuellement en métaux, dans les milieux sols, sédiments et eaux de surface. Hors site, un impact

ponctuel des sols est observé à proximité d'une des bouches de chargement de péniche.

L'interprétation de l'état des milieux (IEM) menée en 2014 sur le site et hors site a conclu à la compatibilité des milieux avec les usages constatés (industriels) sur la partie Est du site et en dehors du site. Concernant la partie Est du site, cette compatibilité est conditionnée à la conservation en l'état des bâtiments du site (pas de nouvelle construction, ni de modification du bâti actuel) et à l'absence d'usage des eaux souterraines.

Etat technique Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté

Observations Plusieurs études ont été menées sur ce site :

- Rapport sur l'étude des sensibilités herpétologiques réalisé par TAUW en juin 2011 et référencé R/6065-V01;
- Rapport de fin d'intervention réalisé par ORTEC en octobre 2011 et référencé PV/ML/GMi-9N1031-V2;
- Diagnostic environnemental et Interprétation de l'Etat des Milieux - Rapport n°1 réalisé par Sita Remédiation en juillet 2013 et référencé D2130140-Phase -V1;
- Diagnostic environnemental et Interprétation de l'Etat des Milieux - Rapport n°2 réalisé par Sita Remédiation en février 2014 et référencé D2130140-02-V3;
- Sept rapports de campagne de la surveillance de la qualité des eaux souterraines, des eaux superficielles et de l'air ambiant (dernier rapport d'avril 2017 référencé R2130140-08 de Remediation sites et sols pollués).

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0092	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0092

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection L'usage industriel du site est compatible avec la pollution résiduelle des sols. Il est nécessaire de conserver la mémoire de cette pollution en cas de changement d'usage du site.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 721181.0 , 7033742.0 (Lambert 93)

Superficie totale 41775 m²

Perimètre total 1275 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1169	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1168	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	20	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1167	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	22	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	23	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1173	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1172	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1171	15/01/2019
MARCHIENNES	0C	1086	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	1116	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	19	15/01/2019
WANDIGNIES HAMAGE	0A	18	15/01/2019


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05205



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05205