

Identification

Identifiant	59SIS03328
Nom usuel	AVELANA ex DECLERCQ (SNDF)
Adresse	185 rue du Général Leclerc
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	HEM - 59299
Autre(s) commune(s)	HEM - 59299
Caractéristiques du SIS	<p>De 1870 à 1998, une teinturerie a été exploitée sur le site par les sociétés DECLERCQ (SNDF) puis AVELANA. Les activités exercées portaient sur de l'apprêtage des tissus (lavage, foulage, décatissage etc...). Les résultats des différentes études montrent l'existence de plusieurs sources de pollution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localement aux HAP (signe d'une pollution liée au stockage de charbon à même le sol) - De manière plus étendue, au cuivre et au chrome et la nécessité d'une surveillance de la qualité des eaux souterraines. <p>La nappe alluviale qui circule sous le site, probablement drainée et en liaison hydraulique avec la Marque, présente également des indices de pollution aux hydrocarbures et au chrome.</p> <p>Les ESR (Évaluations Simplifiées des Risques) font ressortir le site en classe 2 (site à surveiller) avec de fortes incertitudes pour un usage industriel. D'après les études menées, la nappe de la craie n'apparaît pas impactée.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.</p> <p>2000 : ESR "Diagnostic initial de pollution des sols" par le CEBTP Mars 2001 : Etude des sols "Prélèvements et analyses chimiques complémentaires" par le CEBTP 28 septembre 2001 : ESR "Simulation de vie sur site et préconisations" par le CEBTP Février 2003 - Mars 2004 : 5 campagnes de surveillance des eaux souterraines menées par ICF environnement</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0332	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0332

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Site de classe 2 avec de fortes incertitudes. Pollution des sols et de la nappe alluviale avérée.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 712352.0 , 7061941.0 (Lambert 93)

Superficie totale 10266 m²

Perimètre total 641 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
HEM	AM	79	17/05/2017
HEM	AM	182	17/05/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03328



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03328