

Identification

Identifiant	59SIS05577
Nom usuel	STATION SERVICE TOTAL
Adresse	237, rue du Bourg
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LAMBERSART - 59328
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site est une ancienne station service exploitée par TOTAL. Suite à l'arrêt d'exploitation, un diagnostic de l'état des sols et de la nappe d'eaux souterraines à été effectué en mars 2001. Celui-ci a révélé la présence d'hydrocarbures dans une zone du site correspondant à un stockage souterrain d'huiles usées. Une contamination de la nappe en hydrocarbures totaux ainsi qu'en benzène a été identifiée ainsi que quelques traces en xylène et en toluène.</p> <p>Des travaux ont donc été réalisés en mai 2001 : excavation et élimination des terres les plus polluées (celles contenant plus de 1000 ppm en hydrocarbures totaux).</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0328	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0328

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Diagnostic des sols ; aucune EQRS a disposition de l'administration

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	702154.0 , 7061746.0 (Lambert 93)
Superficie totale	677 m ²
Perimètre total	181 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LAMBERSART	AH	1027	21/07/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05577



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05577