

## Identification

---

Identifiant	59SIS03343
Nom usuel	FCB, site de la Compagnie de Fives-Lille
Adresse	2, boulevard de l'usine
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	LILLE - 59350
Autre(s) commune(s)	LILLE - 59350
Caractéristiques du SIS	<p>La société FCB (anciennement compagnie FIVES-LILLE) a exercé dans de nombreux domaines industriels : industrie ferroviaire, charpentes métalliques, chaudronnerie, peinture, fonderie de fer, fonte et de cuivre, fabrication de turbines et d'équipements pour divers secteurs industriels.</p> <p>A partir de 1986, la société FCB a progressivement procédé à la vente de parcelles et à la démolition de bâtiments.</p> <p>De par la diversité et la durée des activités menées sur le site, de nombreuses sources de pollution sont envisageables.</p> <p>Une étude des sols menée en 2000 révèle une pollution aux hydrocarbures et place le site en classe 1 (site nécessitant des investigations profondes). A la suite de cette étude, les cuves ont été traitées et retirées, et les terres les plus polluées ont été excavées. L'excavation ouverte a ensuite été rebouchée au moyen de limons sains.</p> <p>Une étude détaillée des risques réalisée en 2004 a conclu en une compatibilité du site pour un usage de type industriel. Une surveillance piézométrique a été effective sur ce site jusqu'en 2015 et s'est arrêtée au vu de la nette amélioration de la qualité des eaux de la nappe.</p> <p>De janvier à mai 2014 une évacuation des déchets a été réalisée suite à la cessation totale d'activités.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>Aout 1999 : Etude des sols phase A – Etude historique par ANTEA Janvier 2000 : Etude des sols phase B et évaluation simplifiée des risques par ANTEA Juin 2002 : Rapport de traitement des anciennes cuves à fioul par ANTEA Octobre 2004 : Evaluation détaillée des risques résiduels par ANTEA Juin 2014 : Dossier de cessation d'activité 27 Mars 2015 : Rapport d'inspection préconisant la fin de la surveillance piézométrique</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC ( Installations Classées)	070.1171	
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0362	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0362">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0362</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection D'après le procès de récolement du 31/10/2006, le site a été rendu dans un état compatible avec un usage industriel. En cas de changement d'usage, à étudier.

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 706633.0 , 7058897.0 (Lambert 93)

Superficie totale 158980 m<sup>2</sup>

Perimètre total 2454 m


## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LILLE	XC	181	01/06/2017
LILLE	XC	178	01/06/2017
LILLE	XC	179	01/06/2017
LILLE	XC	180	01/06/2017
LILLE	CK	150	01/06/2017
LILLE	CK	148	01/06/2017
LILLE	CK	147	01/06/2017
LILLE	CK	149	01/06/2017
LILLE	CK	146	01/06/2017


## Documents

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03343



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03343