

## Identification

---

Identifiant	59SIS03243
Nom usuel	GRANDS MOULINS DE PARIS
Adresse	avenue des grands moulins de Paris
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MARQUETTE LEZ LILLE - 59386
Autre(s) commune(s)	MARQUETTE LEZ LILLE - 59386
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site a abrité une minoterie industrielle (établissement où se préparent les farines de céréales) exploitée par la société GRANDS MOULINS DE PARIS dont l'activité a cessé totalement en 1989. Les sols et la nappe superficielle sont pollués par des PCB (acte de vandalisme en 1993 : la quantité épandue dans les caves a été estimée à 7 300 kg de PCB).</p> <p>La pollution est majoritairement située sous des bâtiments dont la conception rend le traitement de la pollution difficilement réalisable. Des essais de dépollution ont été réalisés en 1994 et jugés non satisfaisants (faible rendement de dépollution et excavation des terres polluées impossible sans la démolition du bâtiment).</p> <p>Le bouchage de deux forages anciens a permis de limiter le risque de migration des PCB par mise en communication des nappes. Un revêtement étanche a également été mis en place sur les sols en béton pollués pour limiter le risque de transfert par percolation des eaux pluviales (mesure provisoire).</p> <p>Une étude d'impact a été réalisée en 1996 en tenant compte des essais de dépollution non concluants. Il a été décidé de ne pas mettre en œuvre un traitement immédiat de la pollution mais de mettre en place une surveillance. La situation devra être réexaminée au plus tard dans le cadre du projet de réhabilitation du site.</p> <p>En 2012, un acte complémentaire à l'acte de vente a permis d'établir formellement les restrictions d'usage pour un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. et restriction d'usage
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>1994 : Rapport d'avancement des travaux n°1 1995 : Rapport d'avancement des travaux n°2 1996 : Rapport de synthèse du comblement de deux puits par ATE Septembre 1996 : Etude de risques par ATE</p>

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0007	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0007">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0007</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Aucune EQRS a disposition de l'administration (Les restrictions d'usage pérennisent la connaissance d'une pollution mais ne garantissent aucunement la compatibilité sanitaire, même avec un usage industriel)

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 704223.0 , 7063918.0 (Lambert 93)

Superficie totale 30548 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1159 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	3675	27/06/2017
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	1149	27/06/2017
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	3674	27/06/2017
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	3672	27/06/2017
MARQUETTE LEZ LILLE	0B	1148	27/06/2017

## Documents

---

# Cartographie

