

Identification

Identifiant	59SIS03305
Nom usuel	FONDERIE DE CROIX
Adresse	59, Avenue Brame
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Autre(s) commune(s)	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site a abrité une fonderie de pièces brutes à partir de 1962 puis une installation de compression d'air et un atelier d'emploi de matières abrasives à partir de 1978. En 1999 FONDERIE DE CROIX s'implante sur le site. Cette fonderie de fonte a été mise à l'arrêt en mars 2002 suite à un incendie qui a ravagé une partie du matériel d'exploitation. En 2006, la société a été placée en liquidation judiciaire.</p> <p>Les installations ont été évacuées du site mais des déchets sont toujours présents. Une étude simplifiée des risques a placé le site en classe 2 (site à surveiller). Une étude des sols a identifié une contamination aux hydrocarbures, phénol, antimoine et tétrachloréthylène et également une pollution des eaux du site.</p> <p>Une surveillance des eaux du site a été prescrite par arrêté préfectoral mais n'a jamais été mise en place. Au vu de ces données des études complémentaires et des travaux de dépollution semblent nécessaires mais ni études, ni travaux n'ont été effectués.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.
	<p>10 Juillet 1998 : Etude de sols – Rapport d'étape A par PREVENTEC 1er Décembre 2006 : Mémoire de cessation d'activité d'une fonderie de fonte par PREVENTEC</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0257	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0257

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Etudes concluant en un classement en catégorie 2 (site à surveiller).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 714492.0 , 7065544.0 (Lambert 93)

Superficie totale 8514 m²

Perimètre total 507 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	CR	70	26/06/2017
ROUBAIX	CR	7	26/06/2017
ROUBAIX	CR	71	26/06/2017
ROUBAIX	CR	69	26/06/2017
ROUBAIX	CR	68	26/06/2017
ROUBAIX	CR	56	26/06/2017
ROUBAIX	CR	46	26/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03305



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03305