

## Identification

Identifiant	59SIS03389
Nom usuel	SHELL station
Adresse	102 av Alfred Motte
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Autre(s) commune(s)	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site hébergeait une station service SHELL jusqu'en février 2002 : stockage et distribution de liquides inflammables. Des diagnostics de sol ont révélé une pollution par les hydrocarbures, cependant des travaux de dépollution ont été effectués en 2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégazage et ferrailage des cuves</li> <li>- Démantèlement de la station service, excavation des terres polluées et évacuation en centre de bio traitement.</li> </ul> <p>Les pollutions détectées ont été en grande partie résorbées. Les cuves d'hydrocarbures ont été retirées et traitées ; les sols ont également été dépollués.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.</p> <p>Rapport d'inspection du 6 juin 2002 dans le cadre de la cessation d'activité 14 Mars 2002 : Excavation des terres polluées par LISEC (GP LIF 403 -03/2002)</p>

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0396	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0396">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=59.0396</a>

## Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Compatibilité sanitaire avec l'usage industriel. En cas de changement d'usage à étudier.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 712911.0 , 7063887.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 940 m<sup>2</sup>  
Perimètre total 206 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	HI	41	08/06/2017
ROUBAIX	HI	93	08/06/2017

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03389



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03389