

Identification

Identifiant	59SIS05689
Nom usuel	BP station "Barbieux"
Adresse	72, avenue Jean Jaurès
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	ROUBAIX - 59512
Caractéristiques du SIS	<p>Ce site à proximité d'habitations, du parc Barbieux et d'établissements scolaires était occupé par la station-service BP « Barbieux ». L'établissement était soumis à déclaration pour des installations de stockage de liquides inflammables (récépissé de déclaration du 25 août 1972 au nom de Mobil oil française) et disposait également d'installations de distribution de liquides inflammables. L'exploitant a déclaré la cessation d'activité en Préfecture du Nord au 13 avril 2001.</p> <p>L'exploitant a alors adressé en Préfecture une série de documents, élaborés par le bureau d'études ATI Services, relatifs à la dépollution du site :</p> <ul style="list-style-type: none">- Rapport du 26 juillet 2000, concernant le diagnostic environnemental préliminaire de la station service- Rapport du 15 juin 2001, concernant la pose de 5 piézomètres- Rapport du 19 juin 2001, concernant l'enlèvement de 122,5 t de terres souillées aux hydrocarbures- Lettre du 19 juillet 2001, indiquant les résultats d'analyse d'eau souterraine. <p>Le diagnostic de juillet 2000 avait mis en évidence une pollution par des vapeurs d'hydrocarbures à deux endroits, par des hydrocarbures adsorbés dans les sols en un endroit et par des hydrocarbures dissous dans les 2 piézomètres initialement implantés (nappe subaffleurante). Un diagnostic complémentaire a été préconisé, avec pose de piézomètres sur l'ensemble du site. Ces nouveaux piézomètres ont été implantés en mai 2001 et ont donné lieu au rapport de juin 2001, qui met en évidence une contamination localisée de la nappe mais l'absence de nécessité d'un traitement.</p> <p>Concernant les pollutions constatées dans les sols et sous forme gazeuse, l'exploitant a décidé d'excaver et d'éliminer les terres souillées en centre de biorémédiation. 122,5 tonnes ont ainsi été extraites et remplacées par un matériau sain. Les cuves contenant des hydrocarbures ont aussi été dégazées et évacuées.</p> <p>Le site est maintenant occupé par un magasin de jouets.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	

A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de connaissance du site qu'en a l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0392	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0392

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Compatibilité sanitaire avec l'usage industriel. En cas de changement d'usage à étudier

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 711236.0 , 7064307.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3393 m²

Perimètre total 315 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROUBAIX	IZ	4	03/08/2017

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05689



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05689